
岡山大学（半田山）自然教育研究林災害応急復旧工事完了報告


国立大学法人岡山大学

半田山土砂災害発生位置(平成30年7月7日)

岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY







東側災害応急復旧完了(大型土のう積み)


岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



①



②





③

東側災害応急復旧作業状況

岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY









西側災害応急復旧完了(大型土のう積み)


岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY



①



②





③

西側災害応急復旧作業状況(下部)

岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY









西側災害応急復旧作業状況(上から)

岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY










復旧工事計画

岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY

岡山大学（半田山）災害復旧工事計画工程（案）



※この工程は予定であり、諸般の事情により変更となる場合がある